

1 בפברואר 2012

לכבוד:
ד"ר עופר דרסלר
איגוד ערים לאיכות הסביבה מפרץ חיפה
רח' מושלי יעקוב 7,
חיפה.

שלום רב,

הנדון: דו"ח מדידת צפיפות שטף מגנטי בתחום תדרי ELF ממקורות חשמל בגן יסמין


בהתאם לפנייתכם בתאריך 5/1/12 ביצענו בדיקה של השדה המגנטי הנפלט ממקורות חשמל בגן יסמין בקרית ים

1. פרוטוקול המדידות

שם המבקש	ד"ר עופר דרסלר, איגוד ערים לאיכות הסביבה מפרץ חיפה
טלפון	04-842-8201
כתובת מקום המדידות	רח' ירושלים 71 א', קרית ים
תאריך ביצוע המדידה	5/1/12
שעת ביצוע המדידה	09:10
סוג המדידות	מדידת צפיפות שטף מגנטי בתחום תדרי ELF ממקורות חשמל

שם מבצע המדידה	אריה גיגי
מס' ההיתר ELF	3000-04-4
תוקף ההיתר ELF	05.10.2016

מכשיר מדידה ELF	Aaronia 5035 #01150 תוקף כיוול 30 ביולי 2012 מעבדת GERMANY, AARONIA טווח מדידה 1Hz to 1MHz
	




2. אפיון שיטה ומיקום המדידה

בהיר	תנאי הסביבה של ביצוע מדידות
נמצא במבנה משותף עם גן חצב	תיאור הגן
כלל מערכות חשמל ארון חשמל ראשי קו חשמל נמוך מחוץ לגן	תיאור מקור שדה ELF
מדידות במקומות שהיה רציפה במרחב המבנה בגובה 50-120 ס"מ	תהליך המדידה

3. נתוני לוח החשמל




מספר הפאזות	זרם נוכחי	זרם המפסק הראשי	מרחק משנאי	מרחק א' חשמל מקווי מתח	מיקום לוח החשמל
3	50%	3*32A	לא נמצא שנאי	12 מטר	צמוד לקיר המטבח




4. תמונות



5. שרטוט אזור המדידה






6. תוצאות מדידת צפיפות שטף מגנטי בתחום תדרי ELF ממקורות חשמל

מספר בסקיצה	תיאור הנקודה	מרחק(מטרים)	גובה(בס"מ)	שהייה	עוצמה ב mGauss
1	מבואת כניסה מרחק מקו חשמל	5	100	רציפה	1.2
1	מבואת כניסה מרחק מארון חשמל	8	100	רציפה	1.2
2	מחסן מרחק מקו חשמל	4	100	רציפה	2
3	מחסן	6	100	רציפה	1.2
4	כניסה אחורית ופינת קוביות	5	100	רציפה	2
5	בין המושבים מרחק מקו חשמל ומארון חשמל	10	100	רציפה	1.5
6	בין השולחנות מרחק מקו חשמל ומארון חשמל	10	100	רציפה	1.5
7	פינת האחות	-----	100	רציפה	0.5
8	ליד ארון חשמל	0.3	100	רציפה	10
9	פינת מחשב מרחק מארון חשמל	4	100	רציפה	0.5
10	מטבח גב ארון חשמל	0.3	100	רציפה	6
11	מרחב השירותים מרחק מארון חשמל	4	100	רציפה	0.4
12	גדר גן מתחת לקו המתח	0	100	לא רציפה	3

- תוצאות המדידה נכונות למקום וזמן הבדיקה.
- רמות השדות המגנטיים עשויות להשתנות כפונקציה של העומס ברשתות ושימוש



7. הסברים לבדיקת ELF

א. המלצות המשרד להגנת הסביבה:

- א. רמה ממוצעת של 2mg בחשיפה רציפה לאורך 24 שעות ביממה
- ב. רמה ממוצעת של 3mg בחשיפה רציפה לאורך 12 שעות ביממה
- ג. רמה ממוצעת של 4mg בחשיפה רציפה לאורך 8 שעות ביממה


ב. הסברים לתוצאות המדידה עפ"י המשרד להגנת הסביבה:


- ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי רמת החשיפה הרגעית המרבית המותרת של בני-אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ, הינה 2000 מיליגאוס.
 - הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) קבע כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי ממוצע (על פני 24 שעות) העולה בין 2-4 מיליגאוס הינם "גורם אפשרי לסרטן" (Possible Carcinogenic).
 - ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ ובעולם, אינה עולה על 0.4 מיליגאוס.
 - המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור ממרכיבים השונים של רשת החשמל.
- באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה: www.sviva.gov.il

ג. הסבר כללי על קרינה מרשת החשמל:

- נכון לתחילת שנת 2012 אין תקן שקובע סף לעוצמת השדה המגנטי. קיימות המלצות לסף של 2000 מיליגאוס לחשיפה אקוטית קצרת טווח (חשיפה רגעית). קיימת המלצה לתכנון של מתקני חשמל חדשים לפי סף לחשיפה ממושכת של עד 2 מיליגאוס.
- המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת, ואחת ממטרותיו העיקריות היא למזער ככל האפשר, באמצעים הטכנולוגיים הקיימים ובעלות סבירה, את חשיפת הציבור לקרינה אלקטרומגנטית, ולצמצם את השטח שבו חלות מגבלות בניה בגלל הקרינה. רמת השדה האופיינית אינה עולה על 0.4 מיליגאוס.
- נכון לתחילת שנת 2012 המשרד להגנת הסביבה ממליץ על נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות של שדה מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות המקצועית כעלולים לגרום לתוספות סיכון בריאותיות.

ד. רמות מרביות לחשיפה לעובדים לשדה מגנטי ביחס לזמן החשיפה:





8.סיכום והמלצות:

בגן הילדים הנבדק לא נמצאו חריגות קרינה בתחום ה ELF פרט ל נקודות בודדות מס' 12. 10. 8. 4. 2. הנקודות הנ"ל נמצאות בסמוך ללוח החשמל וקוו חשמל וטבעי שיהיה בהן שטף מגנטי גבוה. במרחקים של מעל 1 מטר אין יותר השפעה של קרינה והערכים יורדים אל מתחת ל 2 מיליגאוס וזה מצביע על מצב תקין.

מומלץ


1. שצוות הגן יודא שילדים לא שוהים שהייה ממושכת בצמוד לארונות החשמל.
2. מומלץ להיוועץ עם מומחה לתאימות אלמ"ג בנוגע מיקומו של ארון החשמל.

לאור האמור לעיל ותוצאות מדידת הקרינה ניתן לקבוע שמצב גן הילדים תקין.

אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת ולענות לכל שאלה במידת הצורך.

בכבוד רב,
אפרה גיגי - יוגב
יעוץ קרינה ורעש

המאשר:

בכבוד רב,

ד"ר אהוד נאמן.