

12 בפברואר 2012

לכבוד:
ד"ר עופר דרסלר
איגוד ערים לאיכות הסביבה
מפרץ חיפה
רח' מושלי יעקוב 7
חיפה.

שלום רב,

הנדון: דו"ח מדידת צפיפות שטף מגנטי בתחום תדרי ELF ממקורות חשמל בגן תמר

בהתאם לפנייתכם, בתאריך 29-1-2012 ביצענו בדיקה של השדה המגנטי הנפלט ממקורות חשמל בגן תמר בקרית ים.


1. פרוטוקול המדידות

שם המבקש	ד"ר עופר דרסלר, איגוד ערים לאיכות הסביבה מפרץ חיפה
טלפון	04-842-8201
כתובת מקום המדידות	רח' עדולם 17, קרית ים
תאריך ביצוע המדידה	29-1-2012
שעת ביצוע המדידה	11:30
סוג המדידות	מדידות עוצמת שטף השדה המגנטי ELF

שם מבצע המדידה	אריה גיגי
מס' ההיתר ELF	3000-04-4
תוקף ההיתר ELF	05.10.2016

מכשיר מדידה ELF	Aaronia 5035 #01150 תוקף כיול 30 ביולי 2012 מעבדת GERMANY, AARONIA טווח מדידה 1Hz to 1MHz
-----------------	--





2. אפיון שיטה ומיקום המדידה

בהיר	תנאי הסביבה של ביצוע מדידות
נמצא במבנה משותף עם גן ענבל	תיאור הגן
כלל מערכות חשמל וארונות חשמל	תיאור מקור שדה ELF
מדידות במקומות שהיה רציפה במרחב המבנה בגובה 50-120 ס"מ	תהליך המדידה


3. נתוני לוחות החשמל




מספר הפאזות	זרם נוכחי	זרם המפסק הראשי	מרחק משנאי	מרחק מקווי מתח	מיקום לוח החשמל 2	מיקום לוח החשמל 1
3	50%	3*25A~60A	לא נמצא שנאי	לא נמצא	מקלט	מול הכניסה


4. תמונות





5. שרטוט אזור המדידה





6. תוצאות מדידת צפיפות שטף מגנטי בתחום תדרי ELF ממקורות חשמל

מספר בסקיצה	תיאור הנקודה	מרחק(מטרים)	גובה(בס"מ)	שהייה	עוצמה ב mGauss
1	כניסה	3	100	לא רציפה	0.5
2	מול ארון חשמל1	0.3	100	לא רציפה	15
2a	מול ארון חשמל1	0.4	100	לא רציפה	2
3	שירותים	3	100	לא רציפה	0.1
4	מול ארון חשמל2	0.3	100	לא רציפה	11
4a	מול ארון חשמל2 פינת קוביות	0.8	100	רציפה	0.5
5	פינת TV	5	100	רציפה	0.1
6	ספרייה	8	100	רציפה	0.1
7	פינת אחות	10	100	רציפה	0.1
8	ליד הכניסה למרפסת	8	100	רציפה	0.1
9	מרכז האולם	7	100	רציפה	0.1
10	ארון קודש	0.4	100	רציפה	0.4
11	מטבח ומחסן	6	100	רציפה	0.1
12	מרפסת	5	100	רציפה	0.1
13	פרגולה	10	100	רציפה	0.1

תוצאות המדידה נכונות למקום וזמן הבדיקה.
 רמות השדות המגנטיים עשויות להשתנות כפונקציה של העומס ברשתות ושימוש


7. הסברים לבדיקת ELF

א. המלצות המשרד להגנת הסביבה:

- א. רמה ממוצעת של 2mg בחשיפה רציפה לאורך 24 שעות ביממה
- ב. רמה ממוצעת של 3mg בחשיפה רציפה לאורך 12 שעות ביממה
- ג. רמה ממוצעת של 4mg בחשיפה רציפה לאורך 8 שעות ביממה

ב. הסברים לתוצאות המדידה עפ"י המשרד להגנת הסביבה:


- ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי רמת החשיפה הרגעית המרבית המותרת של בני-אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ, הינה 2000 מיליגאוס.
 - הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) קבע כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי ממוצע (על פני 24 שעות) העולה בין 2-4 מיליגאוס הינם "גורם אפשרי לסרטן" (Possible Carcinogenic).
 - ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ ובעולם, אינה עולה על 0.4 מיליגאוס.
 - המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור ממרכיבים השונים של רשת החשמל.
- באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה: www.sviva.gov.il




ג. הסבר כללי על קרינה מרשת החשמל

- נכון לתחילת שנת 2012 אין תקן שקובע סף לעוצמת השדה המגנטי. קיימות המלצות לסף של 2000 מיליגאוס לחשיפה אקוטית קצרת טווח (חשיפה רגעית). קיימת המלצה לתכנון של מתקני חשמל חדשים לפי סף לחשיפה ממושכת של עד 2 מיליגאוס.
- המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת, ואחת ממטרותיו העיקריות היא למזער ככל האפשר, באמצעים הטכנולוגיים הקיימים ובעלות סבירה, את חשיפת הציבור לקרינה אלקטרומגנטית, ולצמצם את השטח שבו חלות מגבלות בניה בגלל הקרינה. רמת השדה האופיינית אינה עולה על 0.4 מיליגאוס.
- נכון לתחילת שנת 2012 המשרד להגנת הסביבה ממליץ על נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות של שדה מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות המקצועית כעלולים לגרום לתוספות סיכון בריאותיות.

ד. רמות מרביות לחשיפה לשדה מגנטי ביחס לזמן החשיפה :





8. סיכום ומסקנות

בגן הילדים הנבדק לא נמצאו חריגות קרינה בתחום ה ELF פרט ל 2 נקודות בודדות מס' 2,4 . הנקודות הנ"ל נמצאות בסמוך ללוחות החשמל וטבעי שיהיה בהן שטף מגנטי גבוה. במרחקים של מעל 1 מטר אין יותר השפעה של קרינה שמקורה בארונות החשמל, והערכים יורדים אל מתחת ל 2 מיליגאוס וזה מצביע על מצב תקין. מומלץ שצוות הגן יוודא שילדים לא שוהים שהייה ממושכת בצמוד לארונות החשמל.

לאור האמור לעיל ותוצאות מדידת הקרינה ניתן לקבוע שמצב גן הילדים תקין.

אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת ולענות כל שאלה במידת הצורך.

בכבוד רב,
אכה גיגי - יוגב
יועץ קרינה וריעש

המאשר:

בכבוד רב,

ד"ר אהוד נאמן.